



アップル車検

健康診断シート

お客様名: 日立 太郎

登録番号: 川崎 123 号 1234

車種: スカイライン

神奈川県川崎市川崎区富士見 1-6-3
日立 AP5 自動車株式会社
TEL. 044-221-6470 FAX. 044-221-6481

健康診断日: 2015 / 3 / 20

走行距離: 15000km

型式: XXX-V36

- エンジンシステム
- アイドリングストップシステム
- 冷却水の量
- 冷却水の汚れ
- エンジンオイルの量
- エンジンオイルの汚れ
- エンジンのかかり具合、異音
- 低速、加速の状態

ステアリングシステム

ブリクラッシュセーフティシステム

- ユーザー追加事項 1
- ユーザー追加事項 2
- ユーザー追加事項 3
- ユーザー追加事項 4
- ユーザー追加事項 5

△ バッテリーの状態
健全性 42 %
「×」まで 12 ヶ月が目安です。
 バッテリー液の量

充電装置の状態、充電能力

○ ラジエータの状態
In 50 °C Out 90 °C
「×」まで ヶ月が目安です。

△ イグニッションコイルの状態

ピーク電圧偏差

気筒 1-1	20 %	気筒 1-2	10 %
気筒 2-1	10 %	気筒 2-2	10 %
気筒 3-1	10 %	気筒 3-2	10 %
気筒 4-1	10 %	気筒 4-2	10 %

「×」まであと 10,000 km 走行が目安です。

ブレーキシステム

ブレーキフル

△ ブレーキパッド

前輪 右 5

後輪 右 8

「×」まであと 10,000 km 走行が目安です。

- ハイブリッドシステム
- PHV システム
- EV システム

- エアバッグシステム
- ライトシステム
- セキュリティシステム

コメント
該当項目の劣化が進行しています。早めの交換をおすすめ致します。

【注】「×」までの目安はあくまでも予測であり、部品及びシステムの性能を保証するものではありません。

愛車の健康状態を 見える化します！



目視中心の継続検査では診ることができない、電子制御システムやモーターなどの電気装置をコンピューター式診断機で徹底的にチェックします。診断後は健康診断書を発行！結果がひと目で分かるので、その場で不安も解消できます。安全なカーライフのために、ぜひ一度お試しください。

